

## شناسایی و تعیین شاخص‌های بازرسی هیدرولیکی

### مؤثر بر آسیب‌پذیری پل‌های رودخانه‌ای

مقاله علمی - پژوهشی

مهیار جولانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

امیر محجوب\*، استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

فواد کیلانه‌ئی، دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

خیراله خادمی، استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

\*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: a.mahjoob@bhrc.ac.ir

دریافت: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ - پذیرش: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

صفحه ۲۰-۱

#### چکیده

پل‌های رودخانه‌ای به دلیل تعامل مستمر با آب و عوامل هیدرولیکی، در معرض تخریب قرار دارند. در گام اول شناسایی شاخص‌های آسیب‌پذیری پل‌های رودخانه‌ای از منظر هیدرولیکی جهت بازرسی هیدرولیکی، در فرآیند نگهداری این سازه‌ها بسیار ضروری است. در این راستا، چک‌لیست جامعی برای ارزیابی شرایط هیدرولیکی پل‌ها استخراج شده و در بازدیدهای میدانی از پل‌های رودخانه‌ای در چهار استان گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی و لرستان، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و چک‌لیست‌ها تکمیل گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که پدیده آبشستگی اطراف پایه‌ها و کوله‌های پل، یکی از تهدیدات عمده هیدرولیکی است که در مواجهه با جریان‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از بارش‌های سنگین، به‌ویژه در فصول بارندگی، موجب کاهش پایداری ساختار پل‌ها شده و خطر تخریب آن‌ها را عمدتاً در دراز مدت به دنبال دارد. علاوه بر این، عوامل محیطی مانند فقر پوشش گیاهی در اطراف پل‌ها و برداشت بی‌رویه مصالح از بستر رودخانه‌ها، توان مقاومت بستر را در برابر جریان‌های پر قدرت کاهش داده و آسیب‌پذیری پایه‌ها را در برابر پدیده آبشستگی افزایش می‌دهند. انسدادهای رودخانه‌ای، شامل زباله‌ها، الوارهای بزرگ و دیگر اجسام معلق، می‌توانند مسیر جریان را تغییر داده و سرعت آن را افزایش دهند که فشار مضاعفی بر سازه‌های پل وارد کرده و موجب آسیب‌های فیزیکی به آن‌ها می‌گردد. در ارزیابی وضعیت کلی پل‌ها، نتایج نشان داد که از میان پنج پل مورد بررسی، پل راه آهن اصفهان در مجموع وضعیت نامطلوب‌تری داشته و تحت تأثیر پدیده‌های هیدرولیکی چون آبشستگی قرار داشته و برای حفظ ایمنی و کارایی آن‌ها نیاز به بازبینی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه می‌باشد. همچنین پل قوسی رودبار در اکثر شاخص‌ها نسبت به بقیه پل‌ها وضعیت مطلوب‌تری داشته است.

واژه‌های کلیدی: بازرسی، پل‌های رودخانه‌ای، سیلاب، آبشستگی، اولویت‌بندی

#### 1-مقدمه

نگهداری مداوم آنها و ارزیابی مستمر وضع موجود پل‌ها اهمیتی زیادی پیدا می‌کند. همچنین، هزینه اولیه صرف شده برای احداث پل‌ها صرفاً در صورت حفظ عملکرد بلند مدت و عمر مفید

پل‌ها از زیرساخت‌های اصلی ارتباطی محسوب شده و بروز هر گونه اشکال و وقفه در عملکرد آن‌ها می‌تواند موجب قطع ارتباط و وارد آمدن خسارت اقتصادی هنگفت شود. بنابراین بازرسی،

سیلاب‌ها ایجاد کند (یونسی و دیگران، ۱۳۹۴). از طرف دیگر وجود الوار و آشغال در جریان سیلاب می‌تواند باعث انسداد در پل‌ها و کاهش ظرفیت عبور آب شود. این موارد باعث تغییرات در رفتار سیلاب و آسیب به سازه‌های هیدرولیکی می‌شوند (روحانی و شیبانی، ۱۳۹۹). علاوه بر آن برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه موجب فرسایش بستر رودخانه می‌شود و می‌تواند کیلومترها به پایین‌دست و بالادست رودخانه کشیده شود و این امر باعث تخریب یا تضعیف پل‌ها و سایر سازه‌های رودخانه و مشکلات زیست محیطی می‌شود (اصغری، ۱۳۹۳). بررسی‌ها نشان داده‌اند که برداشت شن از بستر رودخانه، بدون مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خاک، افزایش فرسایش و کاهش پایداری سازه‌ها شود. اکثر عوامل هیدرولیکی در نهایت به صورت آبستگي بستر بروز کرده و سبب تخریب پل‌ها می‌شود. تغییرات هیدرولیکی ناشی از جریان‌های مختلف، از جمله جریان‌های گردابی، نقش مهمی فرآیند آبستگي دارند. (زراتی و عزیزی، ۱۳۸۰)

کشورهای مختلف در راستای مدیریت بهینه زیرساخت‌های پل‌های خود، سیستم‌های مدیریت پل خاصی را با توجه به نیازها و شرایط بومی خود توسعه داده‌اند. برخی از این کشورها از سیستم‌های شناخته‌شده و معتبر بین‌المللی استفاده کرده‌اند، در حالی که دیگر کشورها به‌طور خاص و مطابق با الزامات محلی خود به طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها پرداخته‌اند. به‌طور کلی، سیستم‌های مدیریت پل شامل چهار بخش اصلی و حیاتی هستند: قسمتی که اطلاعات ساختاری و وضعیت پل‌ها را جمع‌آوری می‌کند، بازرسی که ارزیابی دقیق و منظم وضعیت پل‌ها را تضمین می‌کند، نگهداری که برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و افزایش عمر مفید پل‌ها طراحی شده است، و بهینه‌سازی که در جهت ارتقاء عملکرد و کارایی سیستم‌های پل‌ها در طول زمان است. در برخی از کشورها مانند فرانسه، ایتالیا و هند، تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد پایگاه‌های داده جامع و یکپارچه به منظور مدیریت بهتر پل‌ها انجام شده است. این پایگاه‌ها شامل اطلاعات ساختاری، هیدرولیکی، محیطی و مدیریتی هستند که به تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهند تا برنامه‌های نگهداری و ارتقاء را با دقت بیشتری طراحی کنند. با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش شدت سیلاب‌ها و سایر حوادث طبیعی، بازرسی از پل‌های رودخانه‌ای در آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

طولانی آنها توجیه‌پذیر است. این موارد برای پل‌های رودخانه‌ای بدلیل پیچیدگی‌های اندرکنش جریان آب، سازه پل و خاک بستر رودخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدون بازرسی و ارزیابی وضع پل در هر زمان و تشخیص میزان فرسایش و خرابی‌های وارد آمده به آن، رسیدن به شرایط مطلوب ناممکن است. می‌توان گفت میزان تأثیر مثبت عملیات نگهداری و بهسازی یک پل، تابعی از اعتبار و دقت بازرسی و ارزیابی‌های صورت گرفته است (محبوب و گواشیری، ۱۴۰۱).

در این راستا، شناسایی شاخص‌های هیدرولیکی آسیب‌پذیری پل‌ها و ارائه یک چارچوب علمی برای بهبود ایمنی و نگهداری این سازه‌ها در برابر تهدیدات هیدرولیکی ضروری است. در پژوهش‌های مختلف به بررسی تأثیرات سیلاب‌ها بر سازه‌های رودخانه‌ای و پل‌ها پرداخته شده است. سیلاب‌ها معمولاً به دوره بازگشت خاصی وابسته نیستند و پیش‌بینی آن‌ها به دلیل وابستگی به شرایط جریان و بستر رودخانه، دشوار است (جندقی و بایروند، ۱۳۸۷). در تحقیقی بر تأثیر بارش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر وقوع سیلاب‌ها تأکید شده است و همچنین به نقش جنس مصالح بستر و پوشش گیاهی در جلوگیری از وقوع سیلاب اشاره شده است (معیری و انتظاری، ۱۳۸۷). همچنین روش‌هایی برای کنترل آبستگي در اطراف پایه‌های پل‌ها ارائه شده است که شامل استفاده از سنگچین، گایون، و ساخت ریزش‌ها می‌باشد. در این روش‌ها، سنگچین تأثیر قابل توجهی در کاهش آبستگي دارد (شربیان و همکاران، ۱۳۹۶)، پوشش گیاهی در بستر و حاشیه رودخانه تأثیرات قابل توجهی بر ویژگی‌های هیدرولیکی جریان آب دارد. این پوشش باعث افزایش زبری بستر شده و سرعت جریان کاهش می‌یابد. همچنین پوشش گیاهی می‌تواند پروفیل سرعت و توزیع سرعت لایه‌ای را تغییر دهد و رسوب‌گذاری را افزایش دهد. در برخی موارد، ممکن است موجب بالا آمدن سطح آب و افزایش عمق جریان شود. فرسایش خاک یکی از مسائل محیطی جهانی است که با کاهش پوشش گیاهی تشدید می‌شود. پوشش گیاهی می‌تواند به‌عنوان یک مانع طبیعی از فرسایش خاک جلوگیری کند و از افزایش رواناب و رسوب در رودخانه‌ها بکاهد. (اسمعیلی و دیگران، ۱۳۹۴). در مناطقی که پوشش گیاهی در سیلاب‌دشت‌ها رشد می‌کند، زبری سطح افزایش یافته و به‌عنوان چالشی برای مهندسان رودخانه محسوب می‌شود، زیرا ممکن است ظرفیت جریان را کاهش دهد و مشکلاتی در مدیریت

عرشه، پایه‌ها و کوله‌ها و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها و حسگرهای هوشمند برای بهبود سرعت و دقت بازرسی‌ها از دیگر مواردی است که در آیین‌نامه هلند لحاظ شده است (Jonkman et. al., 2018).

در این مقاله پس از بررسی تعداد زیادی از پل‌های رودخانه‌ای نسبتاً بزرگ کشور، با در نظر گرفتن امکانات موجود در زمینه انجام فرآیند بازرسی هیدرولیک و همچنین قابلیت دستیابی به اطلاعات فنی پروژه‌ها، پنج پل برای انجام مطالعات میدانی انتخاب شدند. از طرف دیگر فرم‌ها و چک لیست‌هایی برای بازرسی پل از منظر هیدرولیکی تهیه شد و با انجام بازدیدهای میدانی برای پنج پل منتخب تکمیل گردید. با توجه به چک لیست‌های تکمیل شده وضعیت هر پل در هر شاخص مشخص و همچنین شرایط پل نسبت به بقیه پل‌ها قابل ارزیابی است.

## ۲- پل‌های مورد مطالعه

در این تحقیق، تعدادی از پل‌های رودخانه‌ای واقع در حوزه‌های مختلف کشور تحت شرایط متنوع جریان مورد بررسی قرار گرفتند. طی سفرهای میدانی، ویژگی‌های حوزه‌ها، جریان رودخانه، و عواملی که به‌طور طبیعی یا انسانی بر پل‌ها تأثیر می‌گذارند، همراه با مشخصات ساختاری پل‌ها، به دقت مشاهده و ارزیابی شدند. از میان این پل‌ها، پنج پل که جزئیات آن‌ها در جدول ۱ و نمای آن‌ها در شکل ۱ ارائه شده است، به‌منظور انجام بازرسی کامل و ارزیابی دقیق شاخص‌های بازرسی هیدرولیکی انتخاب گردیدند. این فرآیند امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت پل‌ها و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در برابر عوامل مختلف هیدرولیکی را فراهم ساخت.

درخصوص تمام پل‌های ارایه شده در جدول ۱، حوزه آبریز رودخانه‌ای که پل بر روی آن احداث شده است، بررسی گردید. در ادامه به عنوان نمونه حوزه آبریز رودخانه زرینه رود و کلیاتی درخصوص پل میان‌دوآب ارایه می‌گردد.

در ترکیه، بازرسی پل‌ها در دو سطح انجام می‌شود. سطح اول به شناسایی مشکلات ظاهری و نیازهای فوری تعمیر اختصاص دارد، در حالی که سطح دوم به ارزیابی دقیق‌تر شرایط ساختاری و هیدرولیکی مانند فرسایش و پایداری جریان می‌پردازد. روش‌های بازرسی شامل تحلیل ویژگی‌های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز، ارزیابی پایداری جریان در بالادست و پایین‌دست پل و بررسی آسیب‌پذیری پل‌ها در برابر فرسایش می‌باشد. (Akay et. al., 2019)


در آمریکا، بازرسی‌ها تحت نظارت اداره حمل و نقل فدرال به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که شامل بازرسی‌های اولیه، روتین، عمیق و اعضای بحرانی است. این بازرسی‌ها به بررسی وضعیت فیزیکی و عملکرد پل‌ها، به‌ویژه در شرایط هیدرولیکی مانند سرعت جریان، فرسایش بستر و آسیب‌های ناشی از سیلاب‌ها می‌پردازد. همچنین، ارزیابی وضعیت پایه‌ها و اجزای زیرآب در این فرآیند ضروری است (FHWA, 2012).

در ایران، شاخص‌های بازرسی پل‌های رودخانه‌ای به ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و شرایط هیدرولیکی، از جمله نوع بستر، سرعت جریان، فاصله آزاد و خطرات ناشی از فرسایش و آبستنگی می‌پردازد. عوامل محیطی مانند پوشش گیاهی اطراف پل، برداشت مصالح از بستر رودخانه و شیب کانال نیز در ارزیابی شرایط هیدرولیکی مؤثر هستند.

در هلند، بازرسی پل‌های رودخانه‌ای به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود و بر کیفیت سازه‌ای و شرایط هیدرولیکی پل‌ها تأکید دارد. در این کشور، بررسی وضعیت سازه‌ای شامل ترک‌ها، زنگ‌زدگی و فرسایش در مصالح سازه‌ای است که می‌تواند بر ایمنی پل تأثیر بگذارد. همچنین، ارزیابی شرایط هیدرولوژیکی شامل بررسی سرعت جریان، سطح آب و اثرات سیلاب است که می‌تواند بر پایداری پل‌ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این بازرسی‌ها، نظارت بر آبستنگی اطراف پایه‌ها است که می‌تواند به کاهش توان باربری پایه‌ها و تهدید سلامت سازه‌ها منجر شود. در کنار این شاخص‌ها، ارزیابی اثرات محیطی مانند زنگ‌زدگی ناشی از رطوبت و تغییرات دما، بررسی وضعیت

جدول ۱. موقعیت جغرافیایی، نام رودخانه و استان محل استقرار پل‌های بازرسی شده

پل	موقعیت جغرافیایی	رودخانه	استان
پل راه آهن اصفهان	51°34'10.42"E/32°24'9.72"N	زاینده رود	اصفهان
پل سیدآباد	49°16'12.78"E/37°6'22.08"N	قلعه رود	گیلان
پل قوسی رودبار	49°25'12.39"E/36°49'0.54"N	سفید رود	گیلان
پل پران پرویز	47°43'5.51"E/33°14'22.90"N	کشکان	لرستان
پل میان‌دوآب	46°7'4.42"E/36°57'48.96"N	زرینه رود	آذربایجان غربی



شکل ۱. پلهایی که جهت انجام بازرسی هیدرولیکی انتخاب شدند، الف) پل راه آهن اصفهان، ب) پل سید آباد، ج) پل قوسی رودبار، د) پل پیران پرویز، ه) پل میاندوآب

## ۲-۱- معرفی پل میاندوآب و حوزه آبریز زرینه رود

پل میاندوآب، واقع بر رودخانه زرینه رود در شهرستان میاندوآب، یکی از زیرساخت‌های کلیدی حمل و نقل در شمال غرب ایران به شمار می‌رود. این پل با طول ۱۶۱ متر و ۱۱ دهانه به عرض متوسط ۱۵ متر، در نزدیکی دریاچه ارومیه و در محل تلاقی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد. عرض خط رفت پل حدود ۱۲ متر بوده و عرشه آن با سیستم تیر و دال بتن مسلح ساخته شده است. طراحی پی‌های عمیق و کوله‌های بسته (با قرارگیری کوله چپ در خیابان اصلی و کوله راست در سیلاب‌دشت رودخانه) موجب پایداری بالا در برابر جریان‌های هیدرودینامیکی و سیلاب‌های ناگهانی فصلی شده است. وجود ۹ پایه در بستر رودخانه و یک دهانه در خیابان اصلی، سازه را

از نظر استاتیکی و دینامیکی تقویت کرده‌اند. با توجه به اقلیم سرد و خشک و شرایط زمین‌شناسی خاص استان آذربایجان غربی، طراحی و ساخت این پل با ملاحظات ویژه‌ای صورت گرفته است. پل میاندوآب نه تنها در تسهیل تردد و اتصال مناطق غربی و شمال غرب کشور نقش مؤثری دارد، بلکه از جنبه توسعه اقتصادی، اجتماعی و ترانزیتی نیز حائز اهمیت است. نگهداری دوره‌ای و پایش مستمر عملکرد سازه‌ای، برای تضمین بهره‌برداری بلندمدت از این پل ضروری است.

از طرف دیگر حوزه آبریز زرینه رود با وسعتی حدود ۱۱/۰۰۰ کیلومتر مربع، یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبریز در استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تغذیه

تا شناخت نسبی نسبت به وضعیت پل و رودخانه برای بازرسی حاصل گردد. برای یکسان‌سازی نحوه تکمیل فرم‌ها، راهنمایی در مرجع (محبوب و گواشیری، ۱۴۰۱) ارایه شده است که هم تعاریف پارامترها به صورت مصور ارایه گردیده و هم تعاریف مرتبط با وضعیت کیفی هر پارامتر بیان گردیده است. در پایان هر بازرسی، فرم‌های بازرسی مجدداً بازمینی می‌گردد تا اگر نیاز به تغییراتی بود، در فرم‌ها لحاظ شده و مدارک جهت بازرسی دور بعد تکمیل گردد.

به عنوان نمونه درخصوص برآورد وضعیت کلی آبشستگی (فرم شماره یک)، "سیل فوق العاده" یا سیل با دوره بازگشت ۵۰۰ ساله (سیلی که ۰/۲ درصد احتمال وقوع در هر سال را دارد) مدنظر قرار می‌گیرد. بدین ترتیب شرایط آبشستگی کم، متوسط و زیاد به یکی از سه شرط زیر تعیین و اختصاص داده می‌شود: - شرایط آبشستگی کم: اگر محاسبات نشان دهد که عمق آبشستگی احتمالی سیل فوق العاده در بالای تراز بالای پی قرار گیرد، پل ایمن یا پایدار و با آبشستگی کم در نظر گرفته خواهد شد (شکل ۲).

- شرایط آبشستگی متوسط: اگر محاسبات نشان دهنده عمق آبشستگی احتمالی سیل فوق العاده در محدوده پی گسترده و یا شمع‌ها باشد، ممکن است برای تعیین ثبات احتمالی پی، ارزیابی بیشتر سازه‌ای یا پی مورد نیاز باشد و پل با آبشستگی متوسط قلمداد می‌گردد (شکل ۳).


- شرایط آبشستگی زیاد: در مواردی که نشانه‌هایی وجود داشته باشد که عمق آبشستگی احتمالی سیل فوق العاده در زیر پی پایه گسترده و یا شمع‌ها قرار داشته باشد، پل به وضوح از لحاظ آبشستگی بحرانی در نظر گرفته می‌شود و در معرض آسیب یا ریزش قرار دارد (شکل ۴).

در صورتیکه فقط به نتایج سیل با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله (سیلی که یک درصد احتمال وقوع در هر سال را دارد) دسترسی وجود داشته باشد، شرایط آبشستگی کم، متوسط و زیاد، به نحو دیگری تعریف می‌گردد که در مراجع بدان اشاره شده است (محبوب و گواشیری، ۱۴۰۱).


دریاچه ارومیه ایفا می‌کند. زرينه‌رود با طول تقریبی ۳۰۰ کیلومتر، از ارتفاعات زاگرس سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهرستان میاندوآب به دریاچه ارومیه می‌ریزد. سرشاخه‌های اصلی آن شامل رودهای چم جغتو، خورخوره و سیمینه‌رود هستند که در تأمین آب منطقه به‌ویژه برای کشاورزی نقش مهمی دارند. اقلیم این حوضه سرد و خشک بوده و بارش‌ها عمدتاً در فصول پاییز و زمستان به‌صورت برف و در بهار به‌صورت باران رخ می‌دهد؛ میانگین بارش سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر متغیر است. منابع آبی حوضه شامل آب‌های سطحی ناشی از رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی حاصل از چاه‌ها و قنات‌ها است. با توجه به افزایش تقاضا و تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نیازمند اجرای برنامه‌های حفاظتی و کنترلی است. از مهم‌ترین چالش‌های این حوضه می‌توان به کم‌آبی ناشی از خشکسالی‌های دوره‌ای، آلودگی منابع آبی بر اثر فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی، و فرسایش بستر رودخانه در نبود زیرساخت‌های حفاظتی اشاره کرد. تنوع زیستی قابل‌توجه در این حوضه، شامل گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، نشان‌دهنده اهمیت اکولوژیکی آن است. پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ضمن کاهش فرسایش خاک، گاهی با ایجاد موانع طبیعی مانع از عبور جریان آزاد آب می‌شود.

### ۳- فرم‌های بازرسی هیدرولیکی پل‌های رودخانه‌ای


برای اطلاع از وضعیت کلی پل و همچنین شرایط هندسی و هیدرولیکی مفروض در زمان طراحی، فرم‌های بازرسی طراحی گردید. این فرم‌ها شامل فرم مشخصات هیدرولیکی پل، فرم مشخصات رودخانه و فرم مشخصات سازه‌های هدایت و کنترل‌کننده جریان می‌باشد. عمده اطلاعات شده در این فرم‌ها مربوط به زمان طراحی است. فرم‌های بازرسی در حکم شناسنامه هیدرولیکی پل می‌باشد و اکثر اطلاعات مندرج در آن در دوره‌های مختلف بازرسی تغییر نمی‌کند. پس از احداث پل، فرم‌های مذکور تکمیل شده و در اختیار تیم بازرسی قرار می‌گیرد



شکل ۲. شرایط ایمن و آبشستگی کم



شکل ۳. شرایط ارزیابی و آبشستگی متوسط



شکل ۴. شرایط تعمیر و آبشستگی زیاد

به عنوان نمونه دیگری که در فرم شماره دو بدان اشاره شده است، وضعیت برداشت مصالح از بستر رودخانه می‌باشد. شرایط مختلف برداشت مصالح از بستر رودخانه به شرح زیر طبقه‌بندی شده است.

- بسیار ناچیز: شن و ماسه برداشت نمی‌شود و یا فاصله برداشت از پل بیشتر از ۵ کیلومتر

- کم: فاصله برداشت از پل ۲ تا ۵ کیلومتر، برداشت مداوم و در مقدار زیاد نیست.

- متوسط: فاصله برداشت از پل ۱ تا ۲ کیلومتر، برداشت مداوم و در مقادیر زیاد است.

- زیاد: برداشت در فاصله‌ای کمتر از ۱ کیلومتر، برداشت مداوم و در مقادیر زیاد است.

می‌شوند. برای بقیه پل‌ها نیز فرم‌های بازرسی براساس بازدید میدانی انجام شده و عکس‌های تهیه شده، تکمیل گردیده که در مرجع (جولانی، ۱۴۰۴) قابل استحصال است. در قسمت‌های بعدی از نتایج فرم‌ها و چک‌لیست‌های تکمیل شده استفاده گردیده است.

نمونه تکمیل شده فرم‌های مرتبط با پل میان‌دوآب بر اساس بازدید صورت پذیرفته در جداول ۲ تا ۴ ارائه شده است. در شکل ۵ به عنوان نمونه وضعیت آبشستگی نشان داده شده است و شکل مذکور بیانگر این است که آبشستگی متوسط ارزیابی می‌گردد و همانطور که مشاهده می‌گردد لبه‌های پی کمی دیده

جدول ۲. فرم شماره یک (مشخصات هیدرولیکی پل)

نام پل: پل میان‌دوآب		محور: میان‌دوآب - ملکان	
موقعیت کوله‌ی ساحل سمت چپ:		<input type="checkbox"/> در کانال اصلی	<input checked="" type="checkbox"/> در سیلاب دشت
موقعیت کوله‌ی ساحل سمت راست:		<input type="checkbox"/> در کانال اصلی	<input type="checkbox"/> در سیلاب دشت
شکل سطح مقطع پایه‌ها: مستطیلی دماغه گرد		موقعیت پایه‌ها: تعداد پایه در کانال اصلی: ۶. تعداد پایه در سیلاب دشت: ۳	
نوع پایه‌ها:		<input checked="" type="checkbox"/> تک ستونه	<input type="checkbox"/> چند ستونه
		<input type="checkbox"/> هر دو مورد	
تعداد دهانه‌های آبگیر: ۹		متوسط عرض دهانه‌ها: ۱۵ متر	متوسط ارتفاع دهانه‌ها: ۶ متر
وضعیت کلی آبشستگی:		<input type="checkbox"/> کم	<input checked="" type="checkbox"/> متوسط
		<input type="checkbox"/> زیاد	
نوع پی:		<input type="checkbox"/> سطحی	<input type="checkbox"/> نیمه عمیق
		<input checked="" type="checkbox"/> عمیق	
طول پایه: حدودا ۴ متر			
عرض پایه: حدودا ۰/۸ متر			
فاصله با نزدیکترین پل در بالادست: حدود ۱ متر			
فاصله با نزدیکترین پل در پایین دست: حدود ۱/۲۵ کیلومتر			
توضیحات: به علت فاصله نزدیک دو پل اثر پل‌ها بر یکدیگر باید بررسی گردد.			

جدول ۳. فرم شماره دو (مشخصات رودخانه)

نام پل: پل میان‌دوآب		محور: میان‌دوآب - ملکان	
نام رودخانه: زاینده رود دائمی		<input checked="" type="checkbox"/> فصلی	<input type="checkbox"/> طول رودخانه: ۳۰۰ کیلومتر
هندسه رودخانه: مستقیم		<input checked="" type="checkbox"/> میان‌دوری	<input type="checkbox"/> درهم تنیده
		<input type="checkbox"/> کوهستانی با شیب تند	
شیب متوسط رودخانه در طراحی: ۰/۱۵٪		حداکثر عمق رودخانه در طراحی: ۲ متر	
سرعت متوسط جریان در طراحی: ۱/۸ متر بر ثانیه			
دبی طراحی: ۱۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه		دوره بازگشت دبی طراحی: ۱۰۰ سال	
عرض کانال اصلی: حدودا ۱۲۰ متر.		مصالح بستر کانال اصلی: شن و ماسه	
		پوشش گیاهی کانال اصلی: متوسط	
نوع بستر کانال اصلی:		<input checked="" type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> مصنوعی
پایداری سواحل کانال اصلی:		<input checked="" type="checkbox"/> پایدار	<input type="checkbox"/> ناپایدار

عرض سیلاب دشت ساحل چپ: حدوداً ۳۶ متر	مصالح بستر سیلاب دشت ساحل چپ: شن و ماسه	پوشش گیاهی سیلاب دشت ساحل چپ: متوسط	
نوع بستر سیلاب دشت ساحل چپ:	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input checked="" type="checkbox"/> مصنوعی	
پایداری سیلاب دشت ساحل چپ:	<input checked="" type="checkbox"/> پایدار	<input type="checkbox"/> ناپایدار	
عرض سیلاب دشت ساحل راست: حدوداً ۱۰ متر	مصالح بستر سیلاب دشت ساحل راست: شن و ماسه.	پوشش گیاهی سیلاب دشت ساحل راست: ضعیف.	
نوع بستر سیلاب دشت ساحل راست:	<input checked="" type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> مصنوعی	
پایداری سیلاب دشت ساحل راست:	<input checked="" type="checkbox"/> پایدار	<input type="checkbox"/> ناپایدار	
آیا پل در خم رودخانه ساخته شده است؟	<input type="checkbox"/> بلی	<input checked="" type="checkbox"/> خیر	
وضعیت برداشت مصالح از بستر رودخانه:	<input type="checkbox"/> کم	<input type="checkbox"/> متوسط	<input type="checkbox"/> زیاد
بسیار ناچیز <input checked="" type="checkbox"/>			
پتانسیل ورود آشغال و الوار:	<input type="checkbox"/> کم	<input checked="" type="checkbox"/> متوسط	<input type="checkbox"/> زیاد
بسیار ناچیز <input type="checkbox"/>			
توضیحات: ...			

جدول ۴- فرم شماره سه (مشخصات سازه‌های هدایت و کنترل کننده جریان)

نام پل: پل میان‌دوآب	محور: میان‌دوآب- ملکان
دیوار هدایت آب: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> شکل دیوار: ... طول دیوار: ...
نوع دیوار: سنگی <input type="checkbox"/>	بتنی <input type="checkbox"/> سایر: ... مشخصات مصالح دیوار: ...
سنگچین: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> ضخامت سنگچین: ... طول و عرض سنگچین: ...
نوع سنگ: ... لایه فیلتر:	وجود ندارد <input type="checkbox"/> وجود دارد <input type="checkbox"/> جنس فیلتر: ...
رادیه برید: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> فاصله برید از پل: ...
مشخصات مصالح رادیه: ...	مشخصات مصالح برید: ... توضیحات: ...
آبشکن: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> هدایت کننده <input type="checkbox"/> شکافنده <input type="checkbox"/> نفوذ پذیر <input type="checkbox"/>
نوع آبشکن: نفوذ پذیری عمودی <input type="checkbox"/>	
آبشکن: نفوذ ناپذیر <input type="checkbox"/>	
حوضچه آرامش: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> فاصله از پل: ... طول حوضچه: ...
گابیون: وجود ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	وجود دارد <input type="checkbox"/> ضخامت گابیون: ... طول و عرض گابیون: ...
نوع سبد: ... لایه فیلتر:	وجود ندارد <input type="checkbox"/> وجود دارد <input type="checkbox"/> جنس فیلتر: ...
سایر سازه‌های کنترل کننده جریان در صورت وجود: ...	
توضیحات: ...	



شکل ۵. در اثر آبشستگی رخ داده، لبه‌های پی کمی دیده می‌شود.

#### ۴- چک‌لیست‌های بازرسی هیدرولیکی پل‌های رودخانه‌ای

شاخص‌های هیدرولیکی که در بازرسی هیدرولیکی پل‌های رودخانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردارند، تعیین و چک‌لیست‌های بازرسی طراحی گردید و در اختیار تیم بازرسی قرار گرفت (جداول ۵ تا ۱۱). این چک‌لیست‌ها در هفت جدول تهیه شده که شامل چک‌لیست بازرسی هیدرولیکی مشخصات کلی پل، بازرسی هیدرولیکی مشخصات پایه، بازرسی هیدرولیکی مشخصات کوله، بازرسی هیدرولیکی مشخصات بستر کانال اصلی رودخانه، بازرسی هیدرولیکی مشخصات سیلاب‌دشت، بازرسی هیدرولیکی مشخصات ساحل رودخانه و بازرسی هیدرولیکی مشخصات سایر اثرات رودخانه است. در هر کدام از این چک‌لیست‌ها شاخص‌هایی مطرح شده و تاثیر هر کدام از این شاخص‌ها در عملکرد نامناسب پل، به چهار حالت کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه‌بندی شده است. در هر کدام از این چهار حالت، شرایط قابل پذیرش توصیف شده است. نمونه تکمیل شده چک‌لیست‌های مرتبط با پل میان‌دوآب در جداول ۵ تا ۱۱ ارائه شده است. برای بقیه پل‌ها نیز چک‌لیست‌های بازرسی بر اساس بازدید میدانی صورت پذیرفته تکمیل گردیده که در مرجع (جولانی، ۱۴۰۴) قابل استحصال است.

#### ۴-۱- امتیاز دهی به هر پل براساس چک‌لیست‌های تکمیل شده

هر هفت چک‌لیست برای پنج پل مندرج در جدول ۱، تکمیل گردید. در این مرحله برای مقایسه وضعیت هیدرولیکی پل‌ها نسبت به یکدیگر، ضروری است که امتیازی به هر پل اختصاص یابد. در این راستا میزان اثرگذاری هر یک از شاخص‌های مندرج در چک‌لیست‌های بازرسی پل با یکدیگر برابر در نظر گرفته شد. مجموع تعداد شاخص‌های مندرج در هفت چک‌لیست، برابر ۳۰ شاخص است. هر شاخص نیز در ۴ گروه کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه‌بندی شده است. اثرگذاری "کم" بدین معنا است که میزان تاثیر بر عملکرد نامناسب پل، کم می‌باشد. در این تحقیق فرض گردید که مقدار عددی اثرگذاری "کم"، "متوسط"، "زیاد" و "خیلی زیاد" به ترتیب برابر ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شود. بنابراین با در نظر گرفتن ۳۰ شاخص موجود، اگر در بازرسی از پلی تمام شاخص‌ها دارای میزان اثرگذاری "کم" باشند، امتیاز ۱۲۰ به پل اختصاص خواهد یافت. عدد ۱۲۰ بهترین حالت ممکن است که حاکی از وضعیت خوب پل از منظر هیدرولیکی است. کمترین امتیاز نیز به پلی تعلق می‌گیرد که در تمام شاخص‌ها، دارای اثرگذاری نامناسب "خیلی زیاد" بوده و به امتیاز ۳۰ خواهد رسید. براساس موارد مطرح شده و چک‌لیست‌های تکمیل شده برای هر پنج پل، امتیاز هر پل به تفکیک چک‌لیست‌های هفت‌گانه و امتیاز کلی پل در جدول ۱۲ ارائه شده است.

جدول ۵- چگ ایت بازمی هیدرولیکی مشخصات کس پل

تاریخ بازرسی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	کد پل: ۰۵		کیلومتر: ۱ میاندوآب			مجموعه سیاندوآب - سلطان		نام پل: میاندوآب	
	توضیحات ۱	نیاز به بازرسی بیشتر و تعمیر	نیاز به	تولید	میانگین	توسط	کم	شاخص	موقعیت پل
توضیحات ۲				زیاد	متوسط	کم			
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	بر روی دانه کوهستانی با رودخانه با شیب تند	بر روی رودخانه دره ای <input type="checkbox"/>	بر روی رودخانه با شیب ملایم <input type="checkbox"/>	بر روی رودخانه با شیب بسیار ملایم <input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	بین صخر تا ۱۰ متر	بین ۱۰ تا ۲۰ متر <input type="checkbox"/>	بین ۲۰ تا ۳۵ متر <input type="checkbox"/>	بزرگتر از ۳۵ متر <input type="checkbox"/>		فاصله سیاندوآب تا اوست تا پل	
		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	بیشتر از ۳۰ درجه <input type="checkbox"/>	بین ۲۰ تا ۳۰ درجه <input type="checkbox"/>	بین ۵ تا ۱۰ درجه <input type="checkbox"/>	بین صخر تا ۵ درجه <input type="checkbox"/>		تپه پل	
	با توجه به تعداد بالای دهانه با فاصله مناسب و دمی کم آب عبور راحتی دارد.	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	عبور رودخانه از روی پل حداقل یک بار در طول صخر عبور (جریان سرریزی) <input type="checkbox"/>	بالا آمدن سطح آب تا زیر شاه تیر پل، وجود جریان تحت فشار <input type="checkbox"/>	دهانه کافی، ایجاد عنقاری برگشت آب، وجود جریان سطحی آزاد در دهانه ها <input type="checkbox"/>	دهانه کافی، بدون برگشت آب، وجود جریان سطحی آزاد در دهانه ها <input type="checkbox"/>		جریان در دهانه های پل	



جدول ۷- چک لیست بازمی جدولگی مشخصات کره

تاریخ بازمی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	کد پلا: ۰۵		گیونتر: ۱ میاندواب				نام پلا: پلا میاندواب	
	تاریخ بازمی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تاریخ بازمی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شخص	نوع و شرایط حفاظت
توضیحات ۱	بازرسی بیشتر و تعمیر نیاز به		خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	میرزا تاجپور بر عملکرد نامناسب جدولگی پلا	نوع و شرایط حفاظت
توضیحات ۲	به نظر خوبست بر اثر آفت کشی پلا	بلی <input type="checkbox"/> غیر <input type="checkbox"/>	همراه با تعمیر نکال دیده میشود <input type="checkbox"/>	آسیب و ترک در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	آسیب و ترکهای جزئی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت با تعمیر نکال قابل مشاهده وجود ندارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت با تعمیر نکال قابل مشاهده وجود ندارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت و شرایط خاکریز دسترسی
		بلی <input type="checkbox"/> غیر <input type="checkbox"/>	گورده خاکریز عمل نمیکند <input type="checkbox"/>	برش و تعمیر نکال شدید در خاکریز وجود دارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت با تعمیر نکال قابل مشاهده وجود ندارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت با تعمیر نکال قابل مشاهده وجود ندارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت با تعمیر نکال قابل مشاهده وجود ندارد <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت و شرایط خاکریز دسترسی
		بلی <input type="checkbox"/> غیر <input type="checkbox"/>	آسیب در اثر تعمیر ساختار رودخانه به دلیل آسایش رودخانه و ... دیده می شود <input type="checkbox"/>	نشت به دلیل مشکلات مانند زنگینی یا ایجاد رودخانه رخ داده است <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	خسارت جزئی به خاکریز مشاهده <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	خسارت جزئی به خاکریز مشاهده <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	خسارت جزئی به خاکریز مشاهده <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/> آفت کشی در دیوار برش من <input type="checkbox"/>	نشت و شرایط خاکریز دسترسی



جدول ۸- چک لیست بازرسی هیدرولیکی مشخصات سیلاب دشت

توصیحات ۲	تاریخ بازرسی: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱	کد پلاک: ۰۵	میزان تاثیر بر عملکرد و تناسب هیدرولیکی بان		میانگین: ۱ میندوآب		مجموعه میندوآب- مشکال		نام پلان: پلان میندوآب	
			تاریخ به تصویر	توصیحات ۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شاخص	توصیحات
			تاریخ به تصویر	توصیحات ۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شاخص	توصیحات
توصیحات ۲	تاریخ بازرسی: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱	کد پلاک: ۰۵	تاریخ به تصویر	توصیحات ۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شاخص	توصیحات
			تاریخ به تصویر	توصیحات ۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شاخص	توصیحات
			تاریخ به تصویر	توصیحات ۱	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	شاخص	توصیحات

جدول ۱۰-۱. چک لیست بازمی‌پارسی هیدرولیکی مشخصات ساحل رودخانه

نام پل: پل میاندوآب	کد پل: ۰۰		تاریخ بازمی‌پارسی: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	نیاز به بازمی‌پارسی بیشتر و تعمیر	توضیحات ۱	توضیحات ۲
	نیاز به بازمی‌پارسی بیشتر و تعمیر	توضیحات ۱				
مشخصات	معمود: میاندوآب - ملکان	میزان تاثیر بر عملکرد نامناسب هیدرولیکی پل	زیاد	خیلی زیاد		
	ارتفاع ساحل	زیر شاه تیر طولی <input checked="" type="checkbox"/> کم	در سطح عرض <input type="checkbox"/>	بالای نرده‌های <input type="checkbox"/> صعدنا بیش از ۵۰ درجه برای مصالح غیرچسبیده یا ناخرآکم و تا ۶۰ درجه در خاک رس در یک یا هر دو ساحل <input type="checkbox"/>		
بافت خاک ساحل رودخانه	خاک رس و رس لایدار	لوم رسدار تا لوم رسدار	رسی ماسه‌ای تا لوم ماسه ای <input type="checkbox"/>	ماسه لومی تا ماسه و شن مصالح غیرچسبیده <input type="checkbox"/>		
	مصالح چسبیده <input type="checkbox"/>	مصالح <input checked="" type="checkbox"/> ماسه‌ای	شواهدی از هدر رفت انتقالی و یا جزئی بوده خاک‌چورد دارد که اغلب با پوشش گیاهی بهبود یافته است. عرض کانال نسبتاً بکثراخت، پوسته پوسته شدن سدن حداقل سواحل دیده میشود <input type="checkbox"/>	وجود ترکیبات نشتی گواه بتاسیل هدر رفت مکرر قابل توجه بوده خاک برای تخریب ساحل است. زیرکی سواحل زیاد است و سقوط ناگهانی آنها مشهود. عرض کانال بسیار نامنظم است و سواحل پوسته پوسته میشوند <input type="checkbox"/>		
تخریب توده خاک با خرمی ساحل رودخانه	شواهدی از هدر رفت یافته یا بسیار کم بوده وجود ندارد یا بسیار کم است. عرض کانال تقریباً بکثراخت است <input checked="" type="checkbox"/>	شواهدی از هدر رفت انتقالی و یا جزئی بوده خاک‌چورد دارد که اغلب با پوشش گیاهی بهبود یافته است. عرض کانال نسبتاً بکثراخت، پوسته پوسته شدن سدن حداقل سواحل دیده میشود <input type="checkbox"/>	توزی با پوشش گیاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>	توزر پوشش گیاهی درختی با تراکم و پوشش کمتر ۵۰٪ درختان صعدنا با <input type="checkbox"/> خوب ترم، گاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>		
	مصالح چسبیده <input type="checkbox"/>	لوم رسدار تا لوم رسدار	رسی ماسه‌ای تا لوم ماسه ای <input type="checkbox"/>	ماسه لومی تا ماسه و شن مصالح غیرچسبیده <input type="checkbox"/>		
پوشش گیاهی ساحل رودخانه	صعدنا خوب سمخت، برگ - دار، درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل، سالم	توزی متوسط از پوشش گیاهی درختی با ۷۰-۸۰٪ تراکم و پوشش گیاهی. نظرات: درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل و متنوع در ساحل. پوشش گیاهی درختی با زاویه ۸۰ تا ۹۰ درجه نسبت به افق و به میزان حداقل ممکن ریشه ها نمایان است. پوشش جزئی یا تسلیح یک یا هر دو ساحل <input checked="" type="checkbox"/>	توزی متوسط از پوشش گیاهی درختی با ۷۰-۸۰٪ تراکم و پوشش گیاهی. نظرات: درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل و متنوع در ساحل. پوشش گیاهی درختی با زاویه ۸۰ تا ۹۰ درجه نسبت به افق و به میزان حداقل ممکن ریشه ها نمایان است. پوشش جزئی یا تسلیح یک یا هر دو ساحل <input checked="" type="checkbox"/>	توزر پوشش گیاهی درختی با تراکم و پوشش کمتر ۵۰٪ درختان صعدنا با <input type="checkbox"/> خوب ترم، گاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>		
	کمی	متوسط	زیاد	خیلی زیاد		
مشخصات	میزان تاثیر بر عملکرد نامناسب هیدرولیکی پل	زیاد	خیلی زیاد			
	ارتفاع ساحل	زیر شاه تیر طولی <input checked="" type="checkbox"/> کم	در سطح عرض <input type="checkbox"/>	بالای نرده‌های <input type="checkbox"/> صعدنا بیش از ۵۰ درجه برای مصالح غیرچسبیده یا ناخرآکم و تا ۶۰ درجه در خاک رس در یک یا هر دو ساحل <input type="checkbox"/>		
بافت خاک ساحل رودخانه	خاک رس و رس لایدار	لوم رسدار تا لوم رسدار	رسی ماسه‌ای تا لوم ماسه ای <input type="checkbox"/>	ماسه لومی تا ماسه و شن مصالح غیرچسبیده <input type="checkbox"/>		
	مصالح چسبیده <input type="checkbox"/>	مصالح <input checked="" type="checkbox"/> ماسه‌ای	شواهدی از هدر رفت انتقالی و یا جزئی بوده خاک‌چورد دارد که اغلب با پوشش گیاهی بهبود یافته است. عرض کانال نسبتاً بکثراخت، پوسته پوسته شدن سدن حداقل سواحل دیده میشود <input type="checkbox"/>	وجود ترکیبات نشتی گواه بتاسیل هدر رفت مکرر قابل توجه بوده خاک برای تخریب ساحل است. زیرکی سواحل زیاد است و سقوط ناگهانی آنها مشهود. عرض کانال بسیار نامنظم است و سواحل پوسته پوسته میشوند <input type="checkbox"/>		
تخریب توده خاک با خرمی ساحل رودخانه	شواهدی از هدر رفت یافته یا بسیار کم بوده وجود ندارد یا بسیار کم است. عرض کانال تقریباً بکثراخت است <input checked="" type="checkbox"/>	شواهدی از هدر رفت انتقالی و یا جزئی بوده خاک‌چورد دارد که اغلب با پوشش گیاهی بهبود یافته است. عرض کانال نسبتاً بکثراخت، پوسته پوسته شدن سدن حداقل سواحل دیده میشود <input type="checkbox"/>	توزی با پوشش گیاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>	توزر پوشش گیاهی درختی با تراکم و پوشش کمتر ۵۰٪ درختان صعدنا با <input type="checkbox"/> خوب ترم، گاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>		
	مصالح چسبیده <input type="checkbox"/>	لوم رسدار تا لوم رسدار	رسی ماسه‌ای تا لوم ماسه ای <input type="checkbox"/>	ماسه لومی تا ماسه و شن مصالح غیرچسبیده <input type="checkbox"/>		
پوشش گیاهی ساحل رودخانه	صعدنا خوب سمخت، برگ - دار، درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل، سالم	توزی متوسط از پوشش گیاهی درختی با ۷۰-۸۰٪ تراکم و پوشش گیاهی. نظرات: درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل و متنوع در ساحل. پوشش گیاهی درختی با زاویه ۸۰ تا ۹۰ درجه نسبت به افق و به میزان حداقل ممکن ریشه ها نمایان است. پوشش جزئی یا تسلیح یک یا هر دو ساحل <input checked="" type="checkbox"/>	توزی متوسط از پوشش گیاهی درختی با ۷۰-۸۰٪ تراکم و پوشش گیاهی. نظرات: درختان برگریز با پوشش گیاهی کامل و متنوع در ساحل. پوشش گیاهی درختی با زاویه ۸۰ تا ۹۰ درجه نسبت به افق و به میزان حداقل ممکن ریشه ها نمایان است. پوشش جزئی یا تسلیح یک یا هر دو ساحل <input checked="" type="checkbox"/>	توزر پوشش گیاهی درختی با تراکم و پوشش کمتر ۵۰٪ درختان صعدنا با <input type="checkbox"/> خوب ترم، گاهی، برگ <input type="checkbox"/> سوزنی یا پوشش گیاهی <input type="checkbox"/>		
	کمی	متوسط	زیاد	خیلی زیاد		

جدول ۱۱- چک لیست بازرسی هیدرولیکی مشخصات سایر اثر رودخانه

توضیحات	تاریخ بازرسی: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	نیاز به بازرسی بیشتر و تعمیر	کد پل: ۰۵	کیلومتر: ۱ مینالدآب			مجموع مینالدآب- ملکات	نام پل: پل مینالدآب
				توضیحات	تاریخ بازرسی	تاریخ بازرسی		
توضیحات				زیاد	متوسط	کم	شاخص	
				فاصله برداشت از پل ۱ تا ۲ کیلومتر، برداشت از پل ۲ تا ۵ کیلومتر، برداشت مداوم و در مقدار زیاد نیست <input type="checkbox"/>	فاصله برداشت از پل ۲ تا ۵ کیلومتر، برداشت مداوم و در مقدار زیاد نیست <input type="checkbox"/>	شمن و ماسه برداشت نمی-شود و یا فاصله برداشت از پل بیشتر از ۵ کیلومتر <input type="checkbox"/>	برداشت شمن و ماسه از بستر رودخانه	
				دبی جریان ضعیف شده است. برای کمتر از رودخانه اصلی، فاصله محل اتصال از پل کمتر از ۲/۵ کیلومتر <input type="checkbox"/>	دبی جریان ضعیف شده است. برای کمتر از رودخانه اصلی، فاصله محل اتصال از پل کمتر از ۲ کیلومتر <input type="checkbox"/>	تزیینات پل، جویانی به رودخانه منتهی نشده، هنگام بارندگی، هیچ رودخانه موثقی به بستر رودخانه تزیینات میشود <input type="checkbox"/>	اتصال اتصالات رودخانه	
				اتصال زیاد در همه اندازهها، بتاسیل متوسط اتصال و الوار در اندازههای مختلف محصل و بتاسیل آن زیاد است <input type="checkbox"/>	اتصال زیاد در همه اندازهها، بتاسیل متوسط اتصال و الوار موجود است و بتاسیل آن شکل گرفته <input type="checkbox"/>	اتصال اتصالات و الوار قابل صرف نظر کردن است <input type="checkbox"/>	اتصال اتصالات و الوار	
				اندازه و جهت رودخانه تغییر میکند، آبستگی در اطراف پایه پل ایجاد کرده، وجود دارد <input type="checkbox"/>	اندازه و جهت رودخانه تغییر میکند، آبستگی در اطراف پایه پل ایجاد شده، گردابه وجود دارد <input type="checkbox"/>	تعمیری در ساختار رودخانه که بر پل مؤثر باشد وجود ندارد <input type="checkbox"/>	تعمیری در ساختار رودخانه (بستر و ساحل)	
				بافت ایجاد گردابه های شدید، آبستگی جریان، جریان های ثانویه و آبستگی میشود <input type="checkbox"/>	بافت ایجاد گردابه های شدید، آبستگی جریان، جریان های ثانویه و آبستگی میشود <input type="checkbox"/>	صفر تا ۵ درصد <input type="checkbox"/>	درصد تقیاضی کانال	
						تأثیرش بر پل موجود زیاد نیست <input type="checkbox"/>	اتصالات پل جدید در تزیینی پل اثر با کم تأثیر است <input type="checkbox"/>	

جدول ۱۲. امتیاز دهی به پل‌ها به تفکیک چک لیست هفت گانه

چک لیست	مشخصات کلی پل	مشخصات پایه پل	مشخصات کوله پل	مشخصات کانال اصلی	مشخصات سیلاب	مشخصات ساحل	مشخصات سایر اثرات	امتیاز کلی
	کلی پل *(۱۶)	پایه پل *(۲۰)	کوله پل *(۱۲)	کانال اصلی *(۲۰)	سیلاب دشت (۸)*	ساحل *(۲۰)	سایر اثرات مرتبط (۲۴)*	
پل راه‌آهن اصفهان	۱۶	۱۱	۱۲	۱۴	۷	۱۲	۲۱	۹۳
پل سید آباد	۱۱	۱۸	۱۲	۱۳	۶	۱۷	۲۲	۹۹
پل قوسی رودبار	۱۳	۱۹	۱۱	۱۷	۷	۱۸	۲۳	۱۰۸
پل پرن پرویز	۱۲	۱۸	۱۱	۱۲	۶	۱۶	۲۳	۹۸
پل میان‌دوآب	۱۵	۱۶	۱۱	۱۴	۵	۱۸	۲۱	۱۰۰
میانگین	۱۳/۴	۱۶/۴	۱۱/۴	۱۴	۶/۲	۱۶/۲	۲۲	
درصد	۸۴	۸۲	۹۵	۷۰	۷۸	۸۱	۹۲	

\* اعداد ذکر شده در پرانتز، حداکثر امتیازی است که از هر چک لیست قابل دریافت است.

می‌توان چنین برداشت کرد که در کل پل‌ها وضعیت کوله‌ها مناسب بوده اما شرایط کانال اصلی مطلوب نیست. بعد از مشخصات کانال اصلی، عملکرد نامطلوب بعدی در مشخصات سیلاب‌دشت رخ داده است و حاکی از آن است که عملیات نگهداری از رودخانه نسبت به وضعیت خود سازه پل به خوبی انجام نشده است.

در این مرحله، با توجه به مشاهدات میدانی و امتیازات اخذ شده توسط هر پل، تصمیم گرفته شد که طبقه‌بندی وضعیت پل‌ها به صورت جدول ۱۳ در نظر گرفته است. لازم به توضیح است که هر چه تعداد پل‌های بازرسی شده بیشتر باشد، می‌توان محدوده‌های در نظر گرفته شده در جدول ۱۲ تغییر یابد و به نتایج مطلوب‌تری رسید.

با توجه به اعداد مندرج در جدول ۱۲، پل قوسی رودبار و پل راه آهن اصفهان در مجموع به ترتیب دارای بهترین و بدترین شرایط می‌باشند. پل قوسی رودبار در ۴ چک لیست مشخصات پایه پل، مشخصات کانال اصلی، مشخصات ساحل و سایر اثرات حائز رتبه برتر در بین پنج پل بوده است. همچنین پل راه آهن اصفهان نیز در ۳ چک لیست مشخصات پایه، مشخصات ساحل و سایر اثرات کمترین امتیاز را نسبت به بقیه پل‌ها اخذ کرده است. پایین‌ترین ردیف از جدول ۱۲، درصد امتیاز کسب شده توسط تمام پل‌ها در هر چک لیست را نشان می‌دهد. بدین معنا که با مقایسه درصدهای ارایه شده در هر چک لیست با یکدیگر می‌توان به دسته شاخص‌های بحرانی و غیربحرانی در مجموع پل‌ها پی برد. بیشترین درصد و کمترین درصد به ترتیب مربوط به مشخصات کوله پل و مشخصات کانال اصلی می‌باشد. بنابراین

جدول ۱۳. طبقه‌بندی وضعیت پل براساس امتیاز اخذ شده در بازرسی

مجموع امتیازات	وضعیت پل	توضیحات
۱۲۰-۱۱۰	خوب	پل در وضعیت خوبی قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده سلامت پل و عدم وجود مشکلات ساختاری یا ایمنی است.
۱۰۹-۱۰۰	متوسط	پل نیاز به توجه ویژه ندارد و وضعیت کلی آن پایدار است، اما ممکن است برخی از نقاط نیاز به نگهداری دوره‌ای داشته باشند.
۹۹-۹۰	نامطلوب	این شرایط نشان‌دهنده وجود مشکلات جزئی یا متوسط است که نیاز به بررسی دقیق‌تر و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها دارد.
زیر ۹۰	بحرانی	مشکلات جدی است که می‌تواند تهدیدی برای ایمنی و کارکرد پل باشد و نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از آسیب‌های شدید و وقوع خطرات جدی است.

## ۵- نتیجه گیری

جریان در بستر رودخانه شده و نیروی حاصل سبب آبستگي می‌گردد و در نهایت با خالی شدن خاک زیر پی، بدلیل نیروی هیدرودینامیکی حاصل از جریان، واژگونی عناصر سازه‌ای مانند عرشه و پایه رخ می‌دهد و پیل از ارتفاع خارج می‌گردد. با بررسی منابع در نهایت ۳۰ شاخص در هفت دسته چک‌لیست استخراج شده و با انجام بازدید میدانی ۵ پیل منتخب در استان‌های مختلف کشور از لحاظ این شاخص‌ها بررسی گردیدند.

پیل قوسی رودبار در ۴ چک لیست مشخصات پایه پیل، مشخصات کانال اصلی، مشخصات ساحل و سایر اثرات حائز رتبه برتر در بین پنج پیل بوده است. همچنین پیل راه آهن اصفهان نیز در ۳ چک لیست مشخصات پایه، مشخصات ساحل و سایر اثرات کمترین امتیاز را نسبت به بقیه پیل‌ها اخذ کرده است. در کل پیل‌ها وضعیت کوله‌ها مناسب بوده اما شرایط کانال اصلی مطلوب نیست. بعد از مشخصات کانال اصلی، عملکرد نامطلوب بعدی در مشخصات سیلاب‌دشت رخ داده است و حاکی از آن است که عملیات نگهداری از رودخانه نسبت به وضعیت خود سازه پیل به خوبی انجام نشده است.

درصد تخریب پیل‌های رودخانه‌ای، نسبت به سایر پیل‌ها بدلیل عوامل هیدرولیکی بسیار بالاست. اولین قدم در حفظ و نگهداری پیل‌های مذکور، آگاهی از وضعیت موجود آن‌هاست. بنابراین جهت رسیدن به این هدف، انجام فرآیند بازرسی از پیل‌های رودخانه‌ای از منظر هیدرولیکی ضروری است. در این پژوهش به شناسایی و تعیین شاخص‌های بازرسی هیدرولیکی مؤثر بر آسیب‌پذیری پیل‌های رودخانه‌ای پرداخته شد. این شاخص‌ها در ابتدا در دو دسته کلی پیل و رودخانه تقسیم بندی گردید و در ادامه دسته پیل به مشخصات کلی، مشخصات پایه و مشخصات کوله و دسته رودخانه به مشخصات کانال اصلی، سیلاب‌دشت، سواحل و سایر مشخصات طبقه‌بندی گردید. در مرحله تعیین شاخص‌ها، دلیل اصلی تخریب پیل‌های رودخانه‌ای، پدیده آبستگي تشخیص داده شد. البته عواملی مانند بازشدگی ناکافی، برداشت غیراصولی مصالح از بستر رودخانه و دبری‌ها و ... از طریق افزایش میزان آبستگي سبب تخریب پیل می‌گردند. مکانیسم تخریب پیل‌های هیدرولیکی عمدتاً بدین صورت است که عوامل مختلف سبب افزایش تنش برشی حاصل از عبور

## ۶- مراجع

- معیری، مسعود، و انتظاری، مژگان (۱۳۸۷). سیلاب و مروری بر سیلاب‌های استان اصفهان. *مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی (چشم‌انداز جغرافیایی)*، ۳(۶)، ۱۲۳-۱۰۹.

- نظری شریبان، علی اصغر، کیلاننه‌ئی، فواد، و عباس‌نیا، امیر حسین (۱۳۹۶). بررسی کارآیی روش‌های مختلف کنترل آبستگي در پیل‌های رودخانه‌ای با استفاده از روش عددی. *پژوهشنامه حمل و نقل*، ۱۴(۲)، ۴۰۰-۳۸۵.

- یونسی، حجت اله، امید، محمد حسین، و ایوب‌زاده، سید علی (۱۳۹۴). اثر زبری سیلاب‌دشت بر هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت غیرمنشوری. *پژوهش آب ایران*، ۹(۲)، ۷۲-۳۶.

-Akay, H. Kocyigit, M.B. and Yanmaz, A.M. (2019). Development of a Safety-Inspection Method for River Bridges in Turkey. *Water*, 11(1), 1-24.

-FHWA, (2012). Bridge Inspector's Reference Manual, Vol. 1 NHI 12-049 & Vol. 2.

-Jonkman, S. N., Voortman, H. G., Klerk, W. J., & van Vuren, S. (2018). Developments in the management of flood defences and hydraulic infrastructure in the Netherlands. *Structure and Infrastructure Engineering*, 14 (7), 895-910.

- اصغری سراسکانرود، صیاد (۱۳۹۳). تحلیل تأثیرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه قرنقو (محدوده بعد از سد سهند تا روستای خراسانک). *هیدروژئومورفولوژی*، ۱(۱)، ۳۹-۲۱.

- جندقی، نادر و بایروند، مانده (۱۳۸۷). بررسی عملکرد پیل‌ها در مسیر رود الگندره گرگان نسبت به وقوع سیلاب. *اولین کنفرانس بحران آب، دانشگاه زابل، ایران*.

- جولانی، مهیار (۱۴۰۴). بررسی شاخص‌های آسیب‌پذیری پیل‌های رودخانه‌ای از منظر هیدرولیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

- روحانی‌نیا، نیما، و شبیانی، حمیدرضا (۱۳۹۹). مدل‌سازی آزمایشگاهی تأثیر حجم و شکل الوار شناور و ارتفاع جریان سیل بر شرایط هیدرولیکی حالت انسداد جریان رودخانه، در مقطع پیل. *مهندسی عمران مدرس*، ۲۰(۱)، ۴۸-۳۵.

- زراتی، امیر رضا، و عزیزی، سید محمد (۱۳۸۰). کنترل آب شستگی در اطراف پایه‌های پیل. *نشریه دانشکده فنی*، ۳۵(۱).

- اسمعیلی، اباذر، فرهودی، محمدحسین، جعفریان، زینب و کاویان پور، امیر حسین (۱۳۹۴). اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران. *جغرافیا و برنامه ریزی محیطی*، ۲۶(۲)، ۱۹۰-۱۷۹.

- محجوب، امیر، و گواشیری، زهرا (۱۴۰۱). راهنمای بازرسی هیدرولیکی پیل‌های رودخانه‌ای. مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی.

# Identifying and Determining Hydraulic Inspection Indicators Affecting the Vulnerability of River Bridges

*Mahyar Jolani, M.Sc. Grad., Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.*

*Amir Mahjoob, Assistant Professor, Transportation Research Institute, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.*

*Fouad Kilanehei, Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.*

*Kheirollah Khademi, Assistant Professor, Transportation Research Institute, Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.*

*E-mail: a.mahjoob@bhrc.ac.ir*

Received: April 2025- Accepted: November 2025

## ABSTRACT

River bridges are subject to destruction due to their interaction with water and hydraulic factors. In the first step, identifying the vulnerability indicators of river bridges from a hydraulic perspective for hydraulic inspection is essential in the maintenance process of these structures. In this regard, a comprehensive checklist for hydraulic assessment of bridges was prepared and the required information was collected and the checklists were completed during field visits to river bridges in four provinces of Gilan, Isfahan, West Azerbaijan and Lorestan. The findings of this research show that scouring around bridge piers and abutments is a major hydraulic threat that, when faced with strong currents and floods caused by heavy rainfall, reduces the stability of bridge structures and poses the risk of their destruction in the long term. Environmental factors such as poor vegetation around bridges and excessive removal of materials from riverbeds reduce the bed's resistance to strong currents and increase the vulnerability of foundations to scour. River obstructions, including debris, large logs, and other suspended objects, can change the flow path and increase its speed, which puts additional pressure on bridge structures and causes physical damage to them. In assessing the overall condition of the bridges, the results showed that among the five bridges studied, the Isfahan Railway Bridge was in a more unfavorable condition overall and was affected by hydraulic phenomena such as scour, and needed to be reviewed and preventive measures taken to maintain their safety and efficiency. Also, the Rudbar Arch Bridge was in a more favorable condition than the other bridges in most indicators.

**Keywords:** Inspection, River Bridges, Flood, Scour, Prioritization