

برآورد هزینه اصلاحات ایمنی محور بابلسر به باطن و بر عکس (خرابی روسازی، خطکشی و تابلوگذاری‌ها)

عباس شیخ فرد، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

فرشید رضا حقیقی^{*}، استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

محمد آزموده، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

سعید منصوری، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

*پست الکترونیکی نویسنده مسئول Haghghi@nit.ac.ir

دریافت: ۹۷/۰۸/۰۵ - پذیرش: ۹۷/۰۴/۰۶

صفحه ۱۸۸-۱۷۹

چکیده

خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای، هزینه‌های قابل توجهی را به بدته اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. ممیزی ایمنی راه از جمله اقداماتی است که می‌تواند با شناسایی عوامل زمینه‌ساز وقوع تصادفات، منجر به کاهش تصادفات و در نتیجه خسارات مالی ناشی از آن شود. محور بابل به بابلسر و بالعکس به طول ۱۱ کیلومتر واقع در استان مازندران از جمله محورهای پرتردد استان است که همواره به عنوان مسیر ترانزیتی و گردشگری مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا با توجه به اهمیت محور، در پروژه‌ی حاضر به ممیزی ایمنی راه در مسیر پرداخته شد تا عوامل اصلی زمینه‌ساز وقوع تصادفات شناسایی گردند. بدین منظور محور مورد نظر به ۱۱ نقطه‌ی یک کیلومتری تقسیم بندی شد و مطابق با آینه‌نامه اصول ممیزی ایمنی راه‌های کشور، مطالعات ایمنی آن صورت گرفت. پس از ممیزی ایمنی راه در محور مورد نظر، میزان هزینه‌های اصلاحی مشکلات شناسایی شده با استفاده از فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ محاسبه شد. خرابی‌های روسازی، نقص در خطکشی مسیر و همچنین تابلوگذاری، از مواردی بودند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.

واژه‌های کلیدی: ایمنی، خرابی روسازی، خطکشی مسیر، تابلوگذاری، هزینه

۱- مقدمه

می‌گردد. ممیزی ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راه از طریق بررسی و شناسایی رسمی نقاط ضعف و مشکل ساز راه و محیط اطراف آن توسط تیمی مستقل و متشکل از کارشناسان متخصص و مخبر تحت عنوان ممیز قبل از وقوع حوادث جاده‌ای می‌باشد. سابقه مبحث ممیزی ایمنی راه در کشورهای مختلف حدوداً به ۲۰ سال گذشته بازگشته و مبدأ آن کشور انگلیس محسوب می‌گردد. هم اکنون کشورهای زیادی به ویژه انگلیس، دانمارک، فرانسه، نیوزلند، ایالات متحده، کانادا، نروژ و استرالیا در زمرة کشورهایی قرار دارند که این مقوله را به طور جدی در دستور کار خود برای

با رشد روزافرون وسائل نقلیه در کشورهای در حال توسعه، در اکثر این کشورها سطح ایمنی راهها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد. اگرچه در حوادث و تصادفات جاده‌ای سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه موثر می‌باشند، ولی آنچه که در وله اول به دست اندرکاران حمل و نقل مربوط می‌شود، از این سطح کیفی مناسب از تسهیلات حمل و نقل می‌باشد. عدم رعایت موارد و استانداردهای مرتبط با ایمنی در مراحل امکان سنجی، طراحی، ساخت و بهره برداری پروژه‌های مرتبط با راه موجب شکل‌گیری مقاطع حادثه‌خیز در شبکه راههای کشور

ارایه منابع تخصصی مرتبط با ممیزی ایمنی راه جهت آشنایی با مفاهیم، چارچوب اجرا، مزایای اقتصادی و تهیه مقدمات اجرایی نمودن آن در کشور ایران با توجه به رشد فزاینده حوادث جاده‌ای امری لازم و غیرقابل اجتناب می‌باشد (ماجدی و همکاران، ۱۳۸۴).

۲- پیشینه تحقیق


وقوع تصادفات را افزایش می‌دهند، عمل نماید و با توجه به میزان هزینه و آنالیز ریسک این عوامل، راهکارهایی بر اساس اولویت مبتنی بر هزینه و احتمال خطر آنها را ارائه داد. با توجه به سهم قابل توجه استان مازندران در حوادث رانندگی کشور، بررسی ممیزی محور بابل-بابلسر به عنوان یکی از محورهای پرترافیک استان می‌تواند منجر به شناسایی عواملی شود که پتانسیل وقوع تصادفات رانندگی را افزایش می‌دهد. همچنین با برآورد هزینه اصلاحات ممیزی بر اساس فهرست بهای راه، می‌توان با صرف هزینه‌های کم نسبت به اصلاح عوامل حادثه‌آفرین با ریسک احتمال بالا اقدام کرد.

ایمن سازی راهها قرار داده‌اند (وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۸۳). البته توجه به این نکته ضروری است که مبحث ممیزی ایمنی راه بسیار فراتر از مبحث بازرگانی و همین طور تعیین نقاط حادثه خیز می‌باشد. یکی از ویژگیهای اصلی ممیزی آن است که علاوه بر پروژه‌های در دست بهره برداری این امکان فراهم می‌گردد که از مراحل اولیه تا نهایی طراحی و ساخت پروژه‌ای راه، بتوان برای بهبود پارامترهای مؤثر در ایمنی راه اقدام نمود. با توجه به موارد فوق، تهیه و راههای ارتباطی استان مازندران به دلیل قرار گرفتن در مسیر راههای اصلی کشور و ارتباط آن با قطب‌های اقتصادی و همچنین به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از پرترافیک‌ترین راههای کشور محسوب می‌گردد. این در حالی است که زیرساخت‌های راه و حمل و نقل کشور و مازندران تناسبی با این آمارها ندارد و بنابر آمار سازمان پژوهشی قانونی، استان مازندران هرساله بخش قابل توجهی از تلفات رانندگی را به خود اختصاص می‌دهد. لذا ممیزی ایمنی راه‌های استان می‌تواند به عنوان روشی جهت شناسایی عواملی که پتانسیل

جدول ۱. کیلومتر از و اقدامات پیشنهادی

کیلومتر از	مشاهدات	اقدامات پیشنهادی
از محدوده عوارضی تا ۳/۷	کنده شدن دانه‌های مصالح سنگی آسفالت (علت احتمالی: انباشته شدن برف در کنار جاده)	بررسی استفاده از روکش مجدد راه و مسطوح کردن روکش شانه‌های راه
۳/۷	دو تقاطع همسطح ورودی به شرکت تولیدی شن و ماسه دقیقاً بعد از قوس قرار گرفته است	سدود کردن تقاطعات و نصب علامت تقاطع در فاصله لازم
۴/۱	عدم وجود گاردربیل در روی پل آبگذر در وسط دو خط سواره اتوبان	نصب گاردربیل و پوشاندن حفره باز در وسط جزیره
۵	ایجاد خرابی‌ها در ورسازی آزاد راه	روکش مجدد راه و پر کردن صحیح خرابی‌ها و لکه‌گیری
۱۰	رو زدن قیر	اصلاح روسازی
۱۰/۸-۱۲	عدم لکه‌گیری و تعمیر صحیح	اصلاح و تعمیر روسازی و لکه‌گیری صحیح
۱۲/۱	گاردربیل ناقص	نصب گاردربیل
۱۳-۱۴	عدم نصب گاردربیل	نصب گاردربیل
۱۴/۶	عدم نصب گاردربیل روی زیرگذر	نصب گاردربیل
۱۴/۹	عدم اجرای دقیق شب شیروانی	اصلاح شب شیروانی
۲۲/۸-۳۲	رو	بیرون زدگی پایه بتنی گاردربیل از حدود گاردربیل در داخل سواره نصب دقیق پاردربیل بر روی پایه‌ها

نصب گاردریل	افتادن کامل گاردریل	۳۴/۴
نصب صحیح گاردریل بر روی پایه ها	برون زدگی پایه بنی گاردریل	۳۹/۲
نصب گاردریل	روزدگی قیر در سطح وسیع، عدم نصب گاردریل	۳۹-۴۳/۱
نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده	عدم رعایت مسافت دید، فرار گرفتن قوس افقی در قوس قائم	۵۰
نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده	عدم رعایت	۵۴-۶۲
اصلاح کامل روسازی و تعمیرات	تخربی روسازی	۶۷-۷۰
اصلاح طرح خروجی	خروجی نامناسب	۷۱
نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده	عدم رعایت مسافت دید، قوس قائم مقعر به همراه قوس افقی چپ گرد	۷۳
اصلاح کامل طرح هندسی ورودی	ورودی نامناسب به مجتمع غزال	۷۶



شکل ۱. تصویر هوایی از مسیر مطالعه با استفاده از گوگل مپ

۳- مطالعات انجام شده

ممیزی اینمنی راه در جاده های برون شهری را موثر دانستند. آنها در مسیر آزادراه قزوین- زنجان مطالعات ممیزی اینمنی راه را انجام دادند که جدول ۲ نتایج مشاهدات و پیشنهادات بهبود اینمنی مسیر را نشان می دهد (شیرمحمدی و همکاران، ۱۳۹۳).

۴- روش تحقیق

۴-۱- مکان مطالعه

محور بابل- بابلسر بطول تقریبی ۱۸ کیلومتر از میدان بسیج شهر بابل تا میدان بسیج شهر بابلسر دارای ۴ باند

بهزادی و همکاران در پژوهشی اینمنی معابر شهری با استفاده از روش ممیزی اینمنی راهها را مورد بررسی قرار دادند. بنا به گزارش آنها، تجارب نشان می دهد که برخی مناطق، مقاطع و یا نقاط خطرناکی هستند که نیاز به اصلاح و ایمن سازی دارند که در این باره می توان به اقداماتی نظری: افزایش اصطکاک راه، بهبود روشنایی، ساخت سکوهایی در وسط خیابان برای عابرین پیاده، اضافه کردن علائم و خط کشی های مناسب، بهبود و اصلاح تقاطع ها با چراغ و یا میدان و افزودن پل های عابر پیاده اشاره کرد (بهزادی و همکاران، ۱۳۹۲). شیرمحمدی و همکاران بکار گیری روش

می‌کنند. به منظور ارزیابی و بررسی دقیق‌تر، مسیر ۱۸ کیلومتری مسیر مورد مطالعه به ۱۸ قطعه‌ی ۱ کیلومتری تقسیم شد. سپس مطالعات ممیزی اینمی راه در این محور صورت گرفت که نقص اینمی هر یک از قطعات در جداول زیر آورده شده است.

حرکتی و مسیر رفت و برگشت مجزا می‌باشد. عرض موثر هر باند بطور متوسط ۳/۶ متر می‌باشد. علاوه بر این در قسمت‌هایی مسیر تعریض شده است. بنابر اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هر ساله حدود ۱۹ میلیون وسیله نقلیه در این محور (رفت و برگشت) ترد

۴-۱-۱- وضعیت روسازی مسیر

جدول ۲. بررسی روسازی محور در مسیر بابل - بابلسر

کیلومتر از خرابی ^۱ (شدت)	
ترک خوردگی طولی (کم)- ترک خوردگی عرضی (کم)- چاله (کم)	۰+۰۰-۱+۰۰
ترک خوردگی بلوكی (متوسط)- ترک خوردگی پوست سوسمازی (کم)- وصله کاری (متوسط)	۱+۰۰-۲+۰۰
ترک خوردگی لبه (متوسط)- چاله (کم)- ترک خوردگی طولی (متوسط)	۲+۰۰-۳+۰۰
قیرزدگی - ترک خوردگی بلوكی (متوسط)	۳+۰۰-۴+۰۰
ترک خوردگی بلوكی (کم)- ترک خوردگی پوست سوسمازی (متوسط)- دانه دانه شدن روسازی (متوسط)	۴+۰۰-۵+۰۰
پایین افتادگی شانه (کم)- ترک خوردگی عرضی (متوسط)	۵+۰۰-۶+۰۰
ترک خوردگی طولی (کم)- صیقلی شدن سنگدانه‌ها - وصله کاری (متوسط)	۶+۰۰-۷+۰۰
ترک خوردگی پوست سوسمازی (متوسط)- وصله کاری (شدید)	۷+۰۰-۸+۰۰
ترک خوردگی طولی(کم)- وصله کاری (متوسط)	۸+۰۰-۹+۰۰
قیرزدگی - وصله کاری (متوسط)	۹+۰۰-۱۰+۰۰
ترک خوردگی لبه (متوسط)- چاله (کم)- قیرزدگی	۱۰+۰۰-۱۱+۰۰
صیقلی شدن سنگدانه‌ها	۱۱+۰۰-۱۲+۰۰
قیرزدگی - ترک خوردگی طولی (متوسط)	۱۲+۰۰-۱۳+۰۰
دانه دانه شدن روسازی (متوسط)- صیقلی شدن سنگدانه‌ها	۱۳+۰۰-۱۴+۰۰
ترک خوردگی طولی (متوسط)- ترک خوردگی بلوكی (کم)	۱۴+۰۰-۱۵+۰۰
ترک خوردگی طولی (کم)- ترک خوردگی عرضی (متوسط)	۱۵+۰۰-۱۶+۰۰
صیقلی شدن سنگدانه‌ها- ترک خوردگی لبه (متوسط)	۱۶+۰۰-۱۷+۰۰
ترک خوردگی طولی (متوسط)- ترک خوردگی عرضی (کم)	۱۷+۰۰-۱۸+۰۰

جدول ۳. بررسی روسازی محور در مسیر بابلسر - بابل

کیلومتر از خرابی (شدت آن)	
ترک خوردگی لبه (کم)- ترک خوردگی طولی (متوسط)- ترک خوردگی عرضی (متوسط)	۰+۰۰-۱+۰۰
پایین افتادگی شانه (کم)- وصله کاری (متوسط)- ترک خوردگی طولی (متوسط)	۱+۰۰-۲+۰۰
قیرزدگی - ترک خوردگی لبه (کم)- چاله (کم)	۲+۰۰-۳+۰۰
ترک خوردگی بلوكی (متوسط)- ترک خوردگی طولی (متوسط)	۳+۰۰-۴+۰۰
ترک خوردگی لبه (متوسط)- قیرزدگی - ترک خوردگی طولی (کم)	۴+۰۰-۵+۰۰
ترک خوردگی عرضی (متوسط)- صیقلی شدن سنگدانه‌ها	۵+۰۰-۶+۰۰
ترک خوردگی لبه (متوسط)- ترک خوردگی طولی (شدید)- صیقلی شدن سنگدانه‌ها وصله کاری (متوسط)	۶+۰۰-۷+۰۰
ترک خوردگی پوست سوسمازی (متوسط)- وصله کاری (شدید)	۷+۰۰-۸+۰۰

ترک خوردگی طولی (کم)-پلکانی شدن روسازی (متوسط)	۸+۰۰-۹+۰۰
صیقلی شدن سنگدانه ها - ترک خوردگی طولی (کم)-ترک خوردگی پوست سوسмарی (متوسط)-وصله کاری (شدید)	۹+۰۰-۱۰+۰۰
صیقلی شدن سنگدانه ها-ترک خوردگی لبه (متوسط)-ترک خوردگی عرضی (کم)	۱۰+۰۰-۱۱+۰۰
ترک خوردگی طولی (متوسط)-ترک خوردگی بلوكی (کم)	۱۱+۰۰-۱۲+۰۰
قیرزدگی - ترک خوردگی طولی (متوسط)	۱۲+۰۰-۱۳+۰۰
صیقلی شدن سنگدانه ها - ترک خوردگی طولی (متوسط)-ترک خوردگی عرضی (کم)	۱۳+۰۰-۱۴+۰۰
ترک خوردگی پوست سوسмарی (متوسط)-وصله کاری (شدید)-ترک خوردگی بلوكی (کم)	۱۴+۰۰-۱۵+۰۰
ترک خوردگی لبه (متوسط)-چاله (کم)-ترک خوردگی عرضی (کم)	۱۵+۰۰-۱۶+۰۰
ترک خوردگی عرضی (متوسط)-وصله کاری (متوسط)-چاله (کم)	۱۶+۰۰-۱۷+۰۰
ترک خوردگی طولی (متوسط)-وصله کاری (کم)	۱۷+۰۰-۱۸+۰۰

۴-۱-۲- وضعیت علائم سطح راه و تابلوگذاری

برای تعریف میزان (شدت) خرابی ها از کتاب مدیریت روسازی برای راه ها، فرودگاهها و پارکینگ ها (دکتر محمود عامری و مرحوم دکتر سید فرهاد افتخارزاده، ۲۰۱۴) استفاده شد.

پاک شدگی خط کشی، عدم تطابق رنگ خط کشی و اصول اجرا و طرح آن با آیین نامه موارد قابل توجه ای می باشد که باید اصلاح شوند.

جدول ۴. بررسی وضعیت علائم و خط کشی محور مسیر بابل - بابلسر

کیلومتر از	عارضه (تعداد)
۰+۰۰-۱+۰۰	پاک شدگی خط کشی طولی ممتد- عدم تابلوی ایستگاه تاکسی (۱)- عدم تابلوی ایستگاه اتوبوس (۱)- عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۲)- عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۲)- عدم تابلوی پمپ بنزین (۱)- عدم تابلوی آگاهی پارک و فضای سبز شهری (۱)
۱+۰۰-۲+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی میدان (۱)- عدم تابلوی پل هوایی (۱)- عدم تابلوی بیمارستان (۱)
۲+۰۰-۳+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - پاک شدگی خط کشی طولی ممتد- عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۲)- عدم تابلو میدان (۱)- عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)
۳+۰۰-۴+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - تابلوی عدم عبور عابر پیاده (۲)- عدم تابلوی آگاهی محل داشتگاه (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)
۴+۰۰-۵+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - پاک شدگی خط کشی طولی ممتد- عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱)- عدم تابلو میدان (۱)- عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)
۵+۰۰-۶+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع- عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)
۶+۰۰-۷+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- تابلوی عدم عبور عابر پیاده (۱)- عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱)
۷+۰۰-۸+۰۰	پاک شدگی خط کشی ممتد- عدم تابلو میدان (۱)- عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)- عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)- عدم پیش آگاهی تابلوی مدرسه (۱)- عدم تابلوی نزدیک شدن به تابلوی سرعتگیر (۱)
۸+۰۰-۹+۰۰	عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)- عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)
۹+۰۰-۱۰+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - پاک شدگی خط کشی طولی ممتد-
۱۰+۰۰-۱۱+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع- عدم تابلو دوربرگردان (۱)- عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱)- عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)- تابلوگذاری مدرسه (۱)

پاک شدگی خط کشی طولی ممتد - عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱) - عدم تابلوگذاری مدرسه (۱)	۱۱+۰۰-۱۲+۰۰
پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلو دوربرگردان (۱) - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) عدم تابلوی بال کبوتری (۸) - تابلو پل هوایی (۱)	۱۲+۰۰-۱۳+۰۰
پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی بال کبوتری (۶) - عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۲) - عدم تابلوگذاری پلیس راه (۱)	۱۳+۰۰-۱۴+۰۰
پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۲) - عدم تابلوگذاری مدرسه (۱)	۱۴+۰۰-۱۵+۰۰
پاک شدگی خط کشی طولی ممتد - عدم تابلوگذاری میدان (۱) - عدم تابلوگذاری محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۲) - عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱)	۱۵+۰۰-۱۶+۰۰
عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱) - خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری پل هوایی (۱)	۱۶+۰۰-۱۷+۰۰
پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۳)	۱۷+۰۰-۱۸+۰۰

جدول ۵ بررسی وضعیت علائم و خط کشی محور مسیر بابلسر - بابل

کیلومتر از	عارضه (تعداد)
۰+۰۰-۱+۰۰	عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱) - عدم تابلوی ایستگاه تاکسی (۱) - عدم تابلوی میدان (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۳) - عدم تابلوی پمپ بنزین (۱)
۱+۰۰-۲+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۲) - عدم تابلوگذاری محدودیت سرعت (۱)
۲+۰۰-۳+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلو میدان (۱) - عدم تابلو دوربرگردان (۱)
۳+۰۰-۴+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلو دوربرگردان (۱) - عدم تابلوگذاری مدرسه (۱)
۴+۰۰-۵+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی بال کبوتری (۵) - عدم تابلوگذاری پلیس راه (۱)
۵+۰۰-۶+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلو دوربرگردان (۱) - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی بال کبوتری (۶) - پل هوایی (۱)
۶+۰۰-۷+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلو دوربرگردان (۱) - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - تابلوی عدم عبور عابر پیاده (۱)
۷+۰۰-۸+۰۰	علم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱) - علم پیش آگاهی تابلوی مدرسه (۱) - عدم تابلوی نزدیک شدن به تابلوی سرعتگیر (۱)
۸+۰۰-۹+۰۰	عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی بال کبوتری (۶) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)
۹+۰۰-۱۰+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری پمپ بنزین (۱) - عدم تابلوگذاری محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰) - عدم تابلوگذاری میدان (۱) - عدم تابلوگذاری سرعتگیر (۲)
۱۰+۰۰-۱۱+۰۰	پاک شدگی خط کشی ممتد - عدم تابلو دوربرگردان (۱) - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)
۱۱+۰۰-۱۲+۰۰	پاک شدگی خط کشی طولی ممتد - عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)
۱۲+۰۰-۱۳+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوی محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی بال کبوتری (۱۰)
۱۳+۰۰-۱۴+۰۰	پاک شدگی خط کشی ممتد - عدم تابلوی بال کبوتری (۴) - عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱) - عدم تابلوگذاری میدان (۱) - عدم تابلوگذاری دوربرگردان (۱) - عدم تابلوگذاری عبور عابرین پیاده (۱)
۱۴+۰۰-۱۵+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری سرعتگیر (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)
۱۵+۰۰-۱۶+۰۰	پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری محدودیت سرعت (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۲)

پاک شدگی خط کشی منقطع و طولی ممتد - عدم تابلوگذاری عبور عابرین پیاده (۱)	۱۶+۰۰-۱۷+۰۰
پاک شدگی خط کشی منقطع - عدم تابلوگذاری سرعت مجاز (۱) - عدم تابلوی پیش آگاهی سرعتگیر (۱) - عدم تابلوی عبور عابر پیاده (۱)	۱۷+۰۰-۱۸+۰۰

لذا، مجموع میزان و تعداد نقص تابلو و خط کشی در مسیر بابل به بابلسر و بالعکس

جدول ۶. مجموع میزان نقص تابلو و خط کشی در مسیر بابل به بابلسر و بالعکس

تabelo / خط کشی	تabelo (تعداد)	خط کشی (تعداد)	تabelo / خط کشی
خط کشی ممتد	۳ عدد	تابلوگذاری پمپ بنزین	۳۶۵۵ متر طول
خط کشی منقطع	۴ عدد	تابلوگذاری بل هوایی	۴۲۳۰ متر طول
تابلوگذاری عبور عابرین پیاده	۸ عدد	تابلوگذاری میدان	۳۲ عدد
تابلوگذاری سرعتگیر	۲ عدد	تابلوگذاری ایستگاه اتوبوس	۱۹ عدد
تابلوگذاری مدرسه	۲ عدد	تابلوگذاری ایستگاه تاکسی	۶ عدد
تابلوگذاری دوربرگردان	۱۱۵ عدد	تابلوگذاری بال کبوتری	۱۳ عدد
تابلوگذاری محدودیت سرعت	۲ عدد	تابلوگذاری پلیس راه	۲۳ عدد

۵- برآورد میزان هزینه ممیزی ایمنی راه

کاری، حمل و نقل و رئوستیک‌ها پرداخته شده است. بر همین اساس از فصل‌های ۱، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ فهرست بهای مذکور استفاده گردید. همچنین جهت تعیین هزینه‌ی برخی ردیف‌ها تحت عنوان ردیف‌های ستاره‌دار، نظر صفحه‌ی تابلوها، از استعلام از چند شرکت سازنده استفاده شد.

به منظور تعیین میزان هزینه اصلاحی مشکلات و نواقص قطعات در مسیر بابل به بابلسر و بالعکس، از فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ سازمان بودجه و برنامه‌ریزی استفاده شد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۹۶). این فهرست بها شامل ۱۴۲ صفحه، فصل ۴ پیوست می‌باشد که در آن به مباحث مختلفی اعم از قالب‌بندی و چوب بست، بتن پیش درجا، آسفالت، عایق

جدول ۷. متره و برآورد میزان اصلاحات مسیر

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	شرح	ردیف
۳۶۴۸۷۸۳۶۰	۲۱	۱۰	۱۰	۱۰	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر و به طول حداقل ۵۰ متر	۱۰۰
۳۹۴۲۳۶۰	۱۳	۱۰	۱۰	۱۰	خاکبرداری، پیکنی، گودبرداری و کانال‌کنی در زمینهای سنگی، تا عمق ۲ متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مریبوط	۱۰۰
۳۰۵۴۲۰	۱۱	۱۰	۱۰	۱۰	تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و عالیم راه به هر شکل و اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو	۱۰۰

۱۰۱	۱۵۰۳۰۱	نهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۱۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن	مکعب	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۲	۱۵۰۳۰۲	نهیه مصالح و اجرای انود سطحی (تک کت) با امولسیون قیری	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۳	۱۵۰۳۰۳	نهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، برای قشر آستر (بندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۴	۱۵۰۳۰۴	اضافه بها به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱، ۱۵۰۵۰۲ و ۱۵۰۶۰۱، ۱۵۰۶۰۶ هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای استفاده شود	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۵	۱۵۰۳۰۵	حمل مصالح در راههای آسفالتی، بیش از یک کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر	-	-	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۶	۱۵۰۳۰۶	حمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در راههای آسفالتی، بیش از ۱۰ کیلومتر	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۷	۱۵۰۳۰۷	نهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاس‌سپید بدایم ۱۸ ماهه	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۸	۱۵۰۳۰۸	نهیه مصالح خط کشی منفصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاس‌سپید بدایم ۱۸ ماهه	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۰۹	۱۵۰۳۰۹	اضافه‌ها به ردیف ۱۸۰۳۰۱ وقتی عرض رنگ بیشتر از ۱۲ سانتیمتر و حد اکثر ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر سانتیمتر اضافه عرض	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۰	۱۵۰۳۱۰	اضافه‌ها به ردیف ۱۸۰۳۰۲ وقتی عرض رنگ بیشتر از ۱۲ سانتیمتر و حد اکثر ۲۰ سانتیمتر باشد به ازای هر سانتیمتر اضافه عرض	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۱	۱۵۰۳۱۱	هزینه تهیه، حمل و نصب صفحه تابلو، با پیچ و مهره‌های لازم براساس فاکتور خرید کارخانه سازنده (تابلوهای ۷۵ × ۵۰)	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۲	۱۵۰۳۱۲	هزینه تهیه، حمل و نصب صفحه تابلو، با پیچ و مهره‌های لازم براساس فاکتور خرید کارخانه سازنده (بال کبوتری)	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۳	۱۵۰۳۱۳	هزینه تهیه، حمل و نصب صفحه تابلو، با پیچ و مهره‌های لازم براساس فاکتور خرید کارخانه سازنده (منشی شکل با ارتفاع ۶۰)	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۴	۱۵۰۳۱۴	هزینه تهیه، حمل و نصب صفحه تابلو، با پیچ و مهره‌های لازم براساس فاکتور خرید کارخانه سازنده (دایره‌ای شکل)	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱
۱۱۵	۱۵۰۳۱۵	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی	بتن	بتن	۱۶۴۵۳۷۲۱

۱۰۱۷۴	۵	۰۰	۰۰	درزگیری ترکهای آسفالت به عرض ۱۰۵ سانتی متر و عمق حدود ۲ سانتی متر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درزها کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوا گرم، تهیه و تزریق تیر پلیمری مخصوص درزگیری در داخل آن و پخش گرد سینگ در روی ترک های درزگیری شده و تمیز کاری	۱۹۰۲
-------	---	----	----	---	------

جدول ۸. مجموع هزینه های اصلاحات مسیر

شرح	مبلغ فهرست بها (ریال)	مبلغ ستاره دار (ریال)	جمع فصل (ریال)
فصل اول. عملیات تخریب	۳۴۸۳۹۲۰۰	۰	۳۴۸۳۹۲۰۰
فصل دوم. عملیات خاکی بادست	۳۹۴۴۲۶۰	۰	۳۹۴۴۲۶۰
فصل پانزدهم. کارهای فولادی سیک	۳۹۰۴۴۵۰۰	۰	۳۹۰۴۴۵۰۰
فصلدوازدهم. بتون درجا	۲۶۴۵۶۳۱۰	۰	۲۶۴۵۶۳۱۰
فصل پانزدهم. اسفالت	۳۲۵۱۹۹۴۶۵	۰	۳۲۵۱۹۹۴۶۵
فصل شانزدهم : عایق کاری	۰	۰	۰
فصل هفدهم. تاسیسات تونل ها و پلهایا	۰	۰	۰
فصل هیجدهم. ساختمانها ، علاائم و تجهیزات ایمنی	۴۸۴۷۲۵۳۵۰	۷۹۳۱۶۶۵۰	۴۰۵۴۰۸۷۰۰
فصل نوزدهم. متفرقه	۴۹۶۷۲۱۱۵	۴۶۷۱۰۰۰	۲۹۶۲۱۱۵
جمع	۹۶۳۸۸۱۲۰۰	۱۲۶۰۲۶۶۵۰	۸۳۷۸۵۴۵۰۰

-۸- مراجع

- بهزادی، غ، خسروی، پ. و مصطفی مالکی، (۱۳۹۲)، "ایمنی شبکه معابر شهری با استفاده از ترکیب دو روش بازدید ایمنی (RSI) و ممیزی ایمنی راه (RSA)", اولین کنفرانس استانی عمران، معماری، آمل، کانون مهندسین آمل.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (۱۳۹۶)، "فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه".

- شیرمحمدی، ح، مظاہری و امدادیان قانع، ج، (۱۳۹۳)، "پیشگیری از تصادفات جاده‌ای با بهره‌گیری از روش ممیزی ایمنی راه"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.

- ماجدی، الف، جاور، ع، و فرید لچی، (۱۳۸۴)، "بازرسی ایمنی راه و استفاده از آن در یک مسیر مشخص"، دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران.

- مدیریت روسازی برای راهها، فرودگاه‌ها، پارکینگ‌ها، (۱۳۹۳)، M.Y.SHahin، مترجم دکتر محمود عامری و مرحوم دکتر سید فرهاد افتخارزاده، دانشگاه علم و صنعت ایران.

- وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، (۱۳۸۳)، "راهنمای ممیزی ایمنی راه، مرکز چاپ و انتشارات عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی"، چاپ اول.

لازم بذکر است که در برآورد هزینه اصلاحات، تنها از فصل‌هایی از فهرست بها استفاده گردید که موارد مشاهداتی پژوهش در حیطه این بخش‌ها قرار دارد. لذا، با صرف هزینه‌ای معادل ۹۶ میلیون تومان می‌توان با رفع عارضه‌های نقص ایمنی محور مذکور، در راستای بهبود ایمنی این محور اقدام کرد.

۶- نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر ممیزی ایمنی راه مسیر بابل به بابلسر واقع در استان مازندران و نیز برآورد هزینه‌ی اصلاحات مشکلات ایمنی مسیر مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا مسیر مورد نظر به منظور ممیزی دقیق، به قطعه‌های متفاوتی تقسیم بنده شد. سپس با استفاده از آینین نامه ممیزی ایمنی راه‌های کشور، ممیزی هر یک از قطعه‌ها صورت گرفت، در این مرحله نوع خرابی و مشکلات قطعه که پتانسیل وقوع تصادفات را افزایش می‌داد، شناسایی و ثبت گردید. در گام بعدی نوع خرابی و نقص ایمنی موارد زمینه ساز وقوع تصادفات بر اساس فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ متره و برآورد هزینه گردید. خرابی‌های روسازی، عدم خط کشی مسیر و تابلوگذاری از جمله مواردی بود که در مطالعات ممیزی ایمنی مسیر و برآورد هزینه اصلاحات مورد مطالعه قرار گرفتند.

۷- پی‌نوشت‌ها

1. Distress